

令和3年度

# 霞ヶ浦水源調査報告書

茨城県企業局水質管理センター



# 目 次

1 調査目的	1
2 調査内容	
2.1 調査期間	1
2.2 調査地点	1
2.3 調査方法	1
3 調査結果の概要	
3.1 水質概況	4
3.2 藻類発生状況	6
3.3 異臭味（カビ臭）原因物質発生状況	8
4 調査結果	
4.1 水質検査結果	10
4.2 平均水質	24
4.3 藻類検査結果	27
4.4 水質管理目標設定項目及びマイクロキスチン-LR 検査結果	32
5 調査結果グラフ	
5.1 地点別水質経月変化	36
5.2 地点別藻類経月変化	64
6 資料編	
6.1 藻類写真	72

