

【各浄水場の原水の測定結果 令和6年9月】

単位: Bq/Kg

浄水場名	採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		水源
		I-131	Cs-134	Cs-137	
県南水道事務所	9月2日	不検出※1	不検出	不検出	霞ヶ浦
利根川浄水場	9月2日	不検出	不検出	不検出	利根川
阿見浄水場	9月2日	不検出	不検出	不検出	霞ヶ浦
鹿行水道事務所	9月9日	不検出	不検出	不検出	北浦
鰯川浄水場	9月9日	不検出	不検出	不検出	鰯川
県西水道事務所	9月17日	不検出	不検出	不検出	霞ヶ浦
新治浄水場	9月17日	不検出	不検出	不検出	霞ヶ浦
水海道浄水場	9月17日	不検出	不検出	不検出	鬼怒川
	9月17日	不検出	不検出	不検出	利根川
	9月17日	不検出	不検出	不検出	小貝川
県中央水道事務所	9月9日	不検出	不検出	不検出	那珂川
湊沼川浄水場	9月9日	不検出	不検出	不検出	湊沼川

測定機器: ゲルマニウム半導体検出器
 検査機関: 茨城県企業局水質管理センター

※1 不検出とは、検出下限値を下回ったことをいいます。
 検出下限値は、放射性ヨウ素、放射性セシウムとも概ね1Bq/kgです。